



RAPPORT D'AUDIT

VERIFICATION DE L'INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR

Dans le cadre de la qualification QualiPAC mod. Chauffage et ECS
FR-AUD-05 (Rev 03 Juin 2016)



Mission
N° de mission : 55406
Visite effectuée le : 03/10/2018
Organisme de contrôle : Evonia
Auditeur :

Installation
Nom de l'utilisateur :
Adresse de la visite : 88100 SAINT DIE

Entreprise titulaire de la qualification
Raison sociale : ALSACE GEOTHERMIE
Identifiant :

Synrèd non conformités constatées

| Ref. | Niveau du défaut | Intitulé |
|-------------------------|------------------|----------|
| Aucune erreur constatée | | |

Analyse technique

| | |
|--|------------|
| Risques pour l'utilisateur (identifiés par un examen visuel) | non |
| Commentaires | SANS OBJET |
| Risques pour le fonctionnement (identifiés par un examen visuel) | non |
| Commentaires | SANS OBJET |

Récapitulatif des défauts constatés

| Défauts à corriger | A | EcM |
|---|-----|-----|
| CAS : 1 - Prestation excellente 0 défaut 2 - Prestation satisfaisante 1 à 4 défauts A 3 - Prestation insuffisante 1 défaut EcM ou 5 défauts A et plus 4 - Prestation défaillante 2 défauts EcM et plus | | |
| Délais de réparation | - | |
| Contre visite obligatoire | non | |

Legende :

A : Anomalie (défaut mineur)
 EcM : Ecart majeur (défaut majeur)
 Obs : Observation



Commentaire : -

